



## INCIDENTS 2008

Date	Bâtiment	INES	Descriptif
06/02/08	120	0	Fuite sur un raccord d'un circuit de refroidissement. Environ 100 litres de liquide légèrement contaminé en radionucléides alpha, dans le bac de rétention des pompes et sur le sol du rez de chaussée.
20/02/08	018	0	Lors d'un chantier de démantèlement programmé d'une boîte à gant contaminée en tritium, contamination de 2 agents d'entreprise extérieure (correspondant à 3 % de la dose annuelle réglementaire) détectée suite aux contrôles menés à l'issue de chaque opération.
27/02/08	010	0	A l'occasion d'un contrôle interne il a été découvert la présence d'uranium naturel et appauvri dans un local d'entreposage de matières nucléaires, qui a conduit à ne pas respecter les prescriptions techniques particulières relatives au risque de criticité notifiées pour ce local.
14/04/08	118/168	0	Contamination de quelques chocs décelée sur la main d'une opératrice après lavage de sol de la cellule 9 affectée à l'entreposage de solutions plutonifères ainsi que sur les roues du chariot de travail (les eaux de lavage correspondantes étant exemptes de contamination).
09/06/08	118/168	0	Contamination décelée (sous la chaussure d'une opératrice) lors du contrôle de sortie de zone suite à une détérioration de la fonction confinement statique d'une boîte à gant de type « technochimie ».
20/08/08	026/058	0	A la suite d'une opération de contrôle de fûts de déchets anciens entreposés dans le hangar 058 ont été mis en évidence des non conformités vis à vis de prescriptions techniques d'entreposage (présence non autorisée d'uranium et eau). Ces contrôles sont réalisés en préalable d'opérations de reconditionnement, ces fûts présentant des signes importants de corrosion.
21/08/08	120	0	Lors de la découpe de tuyaux métalliques par meuleuse, sous tente vinyle en dépression par un groupe de pompage, les opérateurs ont constaté un départ de feu au niveau du filtre Très Haute Efficacité situé à l'extraction de la tente, qu'ils ont circonscrit immédiatement. Puis l'extinction a été constatée par les agents de la Force Locale de Sécurité.
19/09/08	137	0	A l'occasion d'une campagne périodique de contrôle et d'essai, un défaut de détection et de report d'alarme d'une chambre de détection de gaz tritium en boîte à gants a été mise en évidence.
22/09/08	140	0	Perte de confinement dynamique d'une Boîte à Gants sans report d'alarme au PC de l'installation suite à une défaillance de l'automatisme assurant la gestion de la chaîne de régulation et de sécurité de la ventilation, détectée le lendemain 23/09 par un agent d'entreprise extérieure.
30/09/08	118	0	A la suite d'un contrôle réalisé avant une opération de dissolution, il a été constaté la présence d'un colis de déchets dont la masse de matière fissile n'était pas correctement prise en compte dans le bilan matière de l'unité de criticité.